



1 Diciembre 2007.

ATN. Lic. Annette Rios Ferraez

ASUNTO: FUNCIONAMIENTO DE FLUID FORCE EN CORPORATIVO.

Se instalaron 4 unidades FF 101 después del tinaco y 7 FF 1 en la acometida de los lavabos debido a que estaban las tuberías casi al 100% de sarro.

Anteriormente tenían la problemática falla de presión y suministro de agua Y acumulamiento de sarro en las tuberías.

Al mes y medio de instalado los equipos FLUID FORCE contamos con excelente presión de agua y con nuestras tuberías en óptimas condiciones y no hemos padecido del vital liquido en toda nuestra red.

Los equipos FF 1 instalado en la acometida de los lavabos, quedo totalmente desincrustados y con una claridad y con mucha presion.

Por lo tanto recomiendo ampliamente la utilidad de estos equipos en cualquier tipo de problemática de incrustación y oxidación.

Esto avalado por análisis de nuestro laboratorio Alquimia.

Por lo que recomendamos ampliamente la instalación de los equipos FLUID FORCE en cualquier problema de tuberías.

Atentamente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Fernando", written over the word "Atentamente".

Ing. Fernando Martinez Rodriguez  
Gerente de Mantenimiento  
Celular 99 81 47 08 24