



5 Diciembre 2007.

ATN. Lic. Annette Rios Ferraez

**ASUNTO : FUNCIONAMIENTO DE FLUID FORCE EN AIRES
ACONDICIONADOS EN PLAZA CARACOL.**

Se instalaron 4 unidades FF 201 en la entrada y salida de los chillers de los aires acondicionados en plaza caracol.

Los resultados fueron positivos ya que en el agua del sistema de refrigeración la presencia de oxido de hierro y cobre se encontraron dentro de los limites permitidos después de instalados los equipos fluid force, cuando anteriormente este era un de los problemas principales.

También no se encontró la presencia de sarro (calcita) en las tuberías y hasta la fecha no se han utilizado ni un tipo de químicos para su mantenimiento .

Esto avalado por análisis de nuestro laboratorio.

Por lo que recomendamos ampliamente la instalación de los equipos FLUID FORCE en cualquier problema de tuberías.

Atentamente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Fernando Martinez Rodriguez", written over a horizontal line.

Ing. Fernando Martinez Rodriguez
Gerente de Mantenimiento
Celular 99 81 47 08 24